


не используйте для резьбы герметизирующие пасты, которые оказывают вредное воздействие на ПЭ
обеспечить свободный от напряжения монтаж и избегать значительных колебаний температуры

PE100



SDR 11



№ артикула	d1 [mm]	R [mm]	le1 [mm]	L [mm]	SW [mm]	kg
13306202	63	2"	26	67	80	0,14

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414 - 0